


OPINDUS S.A.	REPARATION - MAINTENANCE	Page: 1/1
	VISSEUSE SPÉCIALE	Date : 03/2005
		Indice : 1
		Verif : ChP
		Appro : NPL

Remise en état d'un matériel obsolète mais indispensable en production



Ligne d'entrainement refaite suivant une forme plus résistante (acier cémenté, trempé, rectifié)

